

Honey Bee 60-T - новый жидкий кислотный очиститель, специально разработан для эффективного удаления всех видов отложений из туалетной системы воздушных судов.

Honey Bee 60-T - Голубой концентрированный очиститель, предназначен для высокоэффективной очистки циркуляционных и вакуумных туалетных систем нового поколения воздушных судов всех типов.

Соответствует требованиям: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004,

AMS-1476B, AMS-1640, Boeing D6-17487, Douglas MD-11.

Boeing Serv. Ltr. 737-SL-38-016;

Boeing Serv. Ltr. 747-SL-38-071;

Boeing Serv. Ltr. 767-SL-38-034;

Boeing Serv. Ltr. 777-SL-38-009;

Boeing Serv. Ltr. 747-400-SL-38-30-A;

Boeing Serv. Ltr. 767-SL-38-7-B ;

Airbus Consumable Products List A-319, A-320, A-330, A-340 Manuals (CML-11-028);

EMBRAER-NE 40-012:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Самый эффективный авиационный очиститель нового поколения;
- ✓ Эффективно удаляет жесткие известковые отложения от воды и других отложений из циркуляционных и вакуумных систем, туалетных баков и дренажных систем ВС;
- ✓ Может наноситься непосредственно на отложения в унитазах для точечного удаления;
- ✓ Безопасен для нержавеющей стали, пластика и краски хорошего качества;
- ✓ Позволяет выполнять очистку туалетной системы без ее демонтажа;
- ✓ Негорючий, Био разлагаемый;
- ✓ Регулярное применение очистителя способствует поддержанию работоспособности туалетной системы и устранению неприятных запахов;

Инструкция по применению.

I. Очистка циркуляционных туалетных систем ВС.

(Жидкость применяется без добавления воды или в растворе с водой 1:1)

1. Перед очисткой, выполнить слив отходов и промыть туалетную приемную цистерну водой.
2. Заполнить приемный бак моющим раствором Honey Bee 60T.
3. Включить смыв для равномерного распределения жидкости по всем поверхностям системы.
4. Выполнить смыв 3-4 раза в течение первого часа, затем 1-2 раза в час до окончания общей выдержки.
5. Время выдержки в туалетной системе 4-6 часов, до 12 часов.
6. По окончании процедуры очистки слить раствор для последующего повторного применения, тщательно промыть систему водой.
7. Заполнить приемную цистерну чистой водой, добавить соответствующий дезинфицирующий дезодорант (Honey Bee Deodorant 24 или Honey Bee Deodorant Pak 44). При необходимости добавить освежитель-дезодорант «Honey Bee Freshener 50» в количестве 20-30 мл на 25 литров воды в приемном баке ВС.

II. Очистка вакуумных туалетных систем ВС.

1. Слить отходы и промыть резервуары туалетной системы, туалетным дезодорантом Honey Bee Freshener 50, Honey Bee Deodorant 24 или пресной водой.

2. Заполнить емкость в каждом унитазе , 3 литра Honey Bee 60T и 2-3 литра льда.

*** Примечание:** Кубики льда должны быть приблизительно 0.5- дюймовым диаметром (на 1.3 см) так, как большие кубы могут повредить датчики уровня в накопительной емкости.

3. Спустите воду в туалете несколько раз, до полного освобождения содержимого унитаза, затем смыть приблизительно 5 литров пресной воды через туалет, чтобы удалить все кислотные остатки. Повторить процедуру для каждого туалета.
4. По окончании очистки всех туалетов, слить содержимое приемных баков и выполнить стандартные процедуры по подготовке к использованию (промыть водой, заполнить чистой водой и дезодорантом «Honey Bee Deodorant 24 » или «Honey Bee Deodorant Pak 44», при необходимости добавить освежитель –дезодорант «Honey Bee Freshener 50»

III. Для локальной очистки отдельных узлов и элементов туалетной системы ВС.

1. Погрузите узлы или детали в емкость из нержавеющей стали или в емкость из кислотостойкого пластика с очистителем Honey Bee 60T, в концентрированном виде или разведенным 1:1 с водой. Максимальное время выдержки узлов и деталей до 24-х часов.
2. Работа с раствором Honey Bee 60T производится при нормальной температуре окружающей среды. Дополнительная механическая обработка щеткой ускорит процесс очистки деталей.
3. Вынуть детали из раствора и промыть водой.

IV. Обслуживание авиационного сантехнического оборудования.

1. Нанести раствор в концентрации 1:1-5 на поверхность и дать выдержку, для удаления отложений 0,5-2 минуты, протереть щёткой, губкой и т. д.
2. Затем смыть водой и протереть. Придает глянец покрытию (эффект полировки).

Меры предосторожности:

Перед применением ознакомиться с приложением по мерам предосторожности.

Избегать попадания в глаза и длительных контактов с кожей.

При попадании в глаза и на кожу - промыть водой.

Хранить в соответствующей упаковке, в сухом, прохладном месте при температуре от -0 до +50 С.

Ограничений по транспортировке нет.

Средство поставляется в 25 - литровых пластиковых канистрах.